



## Justage der Motorströme

Tue Jan 2 11:19:57  
2018

Adresse: <http://bechele.de/pages/german/140-0.html>  
Autor: Rolf Jethon

Die Motorstromjustagepotentiometer auf den Schrittmotortreibern stehen im Lieferzustand auf Mittelstellung. Während des Betriebes kam es zu knackenden Geräuschen von den Extrudermotoren (speziell bei höheren Druckgeschwindigkeiten) und ebenso kam es ab und zu zu verlorenen Schritten bei den Deltatowermotoren.

Also erhöhte ich die Motorströme und hatte seither keine der beschriebenen Schwierigkeiten mehr.

Siehe folgendes Bild:

